



Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplata 08532

LENN VIBERG
NYTORPSVÄGEN 38
14464 RÖNNINGE

VIBERG LENN ROBERT
NYTORPSVÄGEN 38
14464 RÖNNINGE

Rapportadresser:
VIBERG LENN ROBERT NYTORPSVÄGEN 38 14464 RÖNNINGE

Inkom: 2011-04-13 Etsningsnr: 110413-2 Beräknat: 2011-04-20

Fastighetsdata

Fast beteckning: EKTÄPPAN 1, SALEM

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbelong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1879

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Bygglid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1021600	KONTOR	0	180 +/- 20	2010-11-24	2011-04-11	
1021601	SOVRUM	1	160 +/- 20	2010-11-24	2011-04-11	

Anmärkningar:

Armedelvärde

Radongashalt

170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
2011-04-28 12:44:36

Mätprotokollet ifyllt av:
LENN VIBERG

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten är lösenordssignerad i dalsystemet.

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

2011-05-02

www.mrm.se/radon/report.php?id=2760...

MRM Box 53
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60468

RAPPORT 276053

Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT Issued by an Accredited Laboratory

Radonmätning med spårfilm

(Enlig SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

LENN VIBERG
NYTORPSVÄGEN 38
14464 RÖNNINGE

MRM Web Rapport

Analysdata

Inkom: 2011-04-13 11:37:42

Analyserad: 2011-04-20 10:36:20

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: EKTÄPPAN 1, SALEM

Lägenhetsnr:

Fastighetsnr:

Bygglid:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Bilbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1979

Ombyggnadsår:

Uppmätta värden

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1021600	KONTOR	0	180+/-20	2010-11-24	2011-04-11	
1021601	SOVRUM	1	160+/-20	2010-11-24	2011-04-11	

Anmärkningar

Årsmedelvärde

Radongashalt: 170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40% högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten upprättad: 2011-04-28 12:44:36

Mätprotokollet ifyllt av: LENN VIBERG

.....
MARIA HAGGMARK
Analysansvarig

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.